8. 20広島土砂災害

2014年10月13日 越智秀二

で39人が死亡、7

り、広範囲にわたって土石流などが発生した。広島県警によると、

へが行方不明になった。

被害はさらに拡大する可能性がある。

広島市北部で20日午前2時過ぎから、

1時間に100%を超える猛烈な雨が降

回る雨量となっ

市災害対策本 20日午前3時

20日午後10時現在

安佐南区で「男の

救助の要請が入り

で被害が判明した主な地域(🍩) 11 行方不明 可部 島根県 6人 0 9人 3 人 • 緑井 3人 6人 安佐南区 山本 2人 Ť 0 その他 0 測記録となる204 がとな 前4時半までの3時間に観 に設置した雨量計では、 が発達。 ら早朝にかけて急速に 巻き込まれたと見られる。 39人はいずれも土砂などに 広島市内では20日末明か 県警によると、 平年の8月1カ月分を 広島県が安佐北区

> から「4人が生き 安佐北区でも午前

った」など要請が

政岡則義さん

なった」と通報が が倒壊し女性が生 生き埋めになった

合計は県警発表と異なります。 表の中の死亡・行方不明の人数は広島市のまとめ

告の前に発生して 広島市などでは

くの土砂崩れは市の避難勧 広島市の豪雨災害で、多

土砂が川のようになって、 住宅を押し流していた=20日午前8時4分、広島市安佐南区八木、 本社ヘリから、 森井英二

14版▲



八木~可部地域の土石流分布







災害地周辺の地質図

地質調査所発行


広島 1/20万

広島 1/5万






八木三丁目 8月20日朝9:30頃






八木三丁目 8月20日朝9:30頃





八木三丁目 県営住宅(西側)





八木三丁目 県営住宅(西側)





八木三丁目 県営住宅(西側)



被災地の状況

I:¥防災問題¥20140820広島水害¥京大防災研 ¥201408Hiroshima_Rep1.htm

八木地区南側

八木地区北側





被災地の状況

I:¥防災問題¥20140820広島水害¥京大防災研 ¥201408Hiroshima_Rep1.htm

可部町高松山

可部東





被災地の状況

I:¥防災問題¥20140820広島水害¥京大防災研 ¥201408Hiroshima_Rep1.htm

緑井地区

祇園山本地区





八木三丁目の大土石流現場

8月20日午前9時半頃 泥流が流れ去った直後のようす

8月21日付中国新聞より





八木三丁目の災害現場の上流 20140823



不安定な土砂と巨石 20140823

もともとあった土石流堆積物が数m削られている



住宅を破壊した巨石群

20140823



土石流の上流側(L) 災害の前と後


2011年11月21日

2014年8月23日





土石流の出た谷は深くえぐれて 岩盤が露出 20140823



☆じるしの住宅を襲った土石流標高差90m上流(A)で発生 2基の治山堰堤(ダム)を乗り越えて流下



土石流が直撃した跡(八木三丁目)

2014年8月23日撮影



八木三丁目の住宅の被害例

被災前 2011年11月21日

被災後 2014年8月24日





土石流が直撃し、 厚さ20cmのコンクリート壁が破壊



土石流の直撃で、2階が飛ばされる

潰れた1階部分(右端に2階部分)

30m以上飛ばされた2階





住宅は跡形もなくなってしまった

被災後(2014年8月24日)

被災前(2014年4月19日)





☆じるしの住宅を襲った土石流 標高差90m上流(A)で発生

2基の治山堰堤(ダム)を乗り越えて流下



崩壞発生現場(A地点8月23日撮影)

谷の脇の急斜面(35°以上)の 表層が崩壊(深さ50cm~1m程度) 崩壊地の最上部はわずかに凹んで 水が集まりやすい地形






崩壊の2つの要因

(松枯れ跡地と地下侵食)

X: 松枯れ



節理(J)にそって雨水が大量に流入し 地下侵食を起こして空洞が発生(K) 8月23日撮影



崩壊現場の下でさらに崩壊発生


8月23日撮影



谷の途中に残る崩落した土砂

C地点下(8月23日撮影)





C地点下の断層(8月23日撮影)





クラックの多い細粒花崗岩(C地点下)






土石流の側面の崩壊例

堰堤Fのすぐ上の崩壊現場(E)20140823



堰堤Fのすぐ上の崩壊現場(E) 20140915





治山堰堤はあったが...

8月23日撮影



堰堤を乗り越えて流下

8月23日撮影



治山堰堤は土砂で埋まっている

8月23日撮影

上側の堰堤を上から見る

下側の堰堤を左岸より見る 右上に上側の堰堤が見える





堰堤F下の侵食の様子20140915



堰堤F下の侵食の様子 20140915 巨石の幾つかは上からの崩落?





この巨石は古い土石流のものか? 20140915



堰堤F下の侵食の様子 古い土石流の堆積物を侵食している 20140915





古い土石流堆積物が 侵食され流されている 20140915





古い土石流堆積物が 侵食され流されている 20140915





この巨石は古い土石流堆積物



古い土壌と思われる黒色土が下に



流下した巨大な岩石や流木

1m以上の巨石 8月23日撮影 これは今回の土石流で流下 大量の流木 8月23日撮影





ブロック塀をなぎ倒し

鉄筋が少し残っているだけ 矢印は土石流の方向(8月23日撮影)

元のブロック塀(2008年11月)





津波跡のように全てを流し去った

8月23日撮影



土石流による大量の流木

8/21 中国新聞夕刊




猛スピードの土石流の破壊力

8/21 朝日新聞



八木地域の土石流 ④







八木地域の土石流 ④















土石流⑦
















八木地域の土石流 89⑩









ほとんどホルンフェルス





















八木地域の土石流 ⑩





八木地域の土石流 ⑩









八木地域の土石流 ⑩ ホルンフェルスと 斑状中粒角閃石黒雲母花崗岩





八木地域の土石流 ⑩





八木地域の土石流 ⑩ 住宅地にも巨石






土石流災害から身を守るために

八木地域の土石流

左下は梅林小学校(避難場所だが泥水で浸水) その右上の森は光広神社(被害なし)



土石流災害発生の要因

自然的要因

- 1. 記録的な短時間での集中豪雨 三入で1時~4時の3時間に217.5mm
- 2. 表層崩壊しやすい風化花崗岩地帯
- 3. 急傾斜地の凹地形
- 4. 松枯れ跡地(地盤保持力の低下)
- 5. 節理に沿った大量の雨水の流入と地下侵食(パイピング)

人為的要因

- 1. 急な山麓ぎりぎりまでの宅地開発(許認可の問題)
- 2. 「土砂災害警戒区域」、「特別区域」の指定の遅れ
- 3. 砂防ダムなど土石流防御体制の不備
- 4. 避難勧告・指示の遅れ
- 5. 防災教育を含めた自然科学(地学)教育の不足

自然的要因

災害地域は細長い強雨域沿い

土石流107ヶ所、崖崩れ59ヶ所


8/24 毎日新聞より

8/21中国新聞より

8月20日午前3時の画像 21日までに国土地理院が確認した土砂流出範囲 014年08月20日03時00分 安佐北区 佐北区役所 太田川 土砂流出範囲

崩壊は1平方kmあたり30ヶ所で発生 3時間雨量150mm以上の範囲に集中





土石流発生の大部分は花崗岩地帯




- 土石流107ヶ所
- 崖崩れ59ヶ所 (9月4日国交省)


地貫と斜面崩壊の空間分布 地貫境界は5mメッシュ地形モデルの地上間口度と傾斜のパターンに基づき推定した。 Aがその例である。背景には20万分の1シームレス地質図を使用。

短時間の集中豪雨

3時間で217.5mm(安佐北区三入)



広島市で記録的な豪雨となった(上から下へ)20日午前1時から3時の気象レーダー画像。南西から北東に延びる帯状の雨域が広島市付近にかかっている (気象庁提供)



大雨の原因はバックビルディング現象




積乱雲次々、


次々と積乱雲が発生 o広島市 暖かく 湿った風

広島市に豪雨をもたらした バックビルディング現象

当日の天気図と衛星画像


2014年8月20日午前3時(気象庁HPより)






当時のレーダー画像


2014年8月20日午前3時と3時半(気象庁HPより) この頃可部町三入では1時間に100ミリ以上の豪雨





広島市周辺は風化した花崗岩が多い

ピンク色が花崗岩



崩壊と地質 (京大防災研速報その4)

- マイクロシーティングの発達した中粒花崗岩の 上の土層の崩壊
- <u>亀裂の発達した細粒花崗岩上の土層の崩壊</u>
- 花崗岩の破砕帯上の土層の崩壊
- 断層に沿うすべり面を持つ風化花崗岩の崩壊
- 熱水変質した中粒花崗岩の上に載る細粒花崗 岩の崩壊
- ホルンフェルスの崩壊(未調査)

.....パイピング崩壊

花崗岩には独特の割れ目(節理)

方状節理(中粒花崗岩 元宇品)

節理にそって崩壊した例 (2005年夏 元宇品)






風化した花こう岩のガケ

マサ土の中に大きな岩が残っている割れ目(断層や節理)にそって風化が進む元字品 松山





節理(割れ目)の発達した花崗岩 (細粒黒雲母花崗岩 八木三丁目北側斜面)



節理に沿った雨水の流入と地下侵食



マサ土の表層崩壊





05年 宮崎県耳川天然ダム災害 11年 台風12号による紀伊半島 の土砂崩れ



撮影 区、本社へリから、山本正樹 屋、本社へリから、山本正樹

推弘教授(応用地質学) 京都大防災研究所の千後、本社機「はやどり」

無数に広がる

20日午

被災地上

空

山肌に、鋭い爪でひっかい上いたような深い赤茶色の線が 入の闘重水る沼ろるれのえと 良ん沢ん防束6長線生をす

せる気象現象が重なって引き起こされたと見られ が全国各地で発生する危険性があると指摘する。 る。防災や気象の専門家は、今回と同様の土砂災害 もろく崩れやすい地質と、短時間に多量の雨を降ら

広島市北部に大きな被害をもたらした土砂災害

周司

のほか、2012年7月ので、今年7月に台風8号に 件がそろっていたという。は地上で南寄りの風、上空は地上で南寄りの風、上空は地上で南寄りの風、上空 同じような現象はこれま

必守域る域ばこ

中粒花崗岩に発達する マイクロシーティング(緑井8丁目)

京大防災研そくほう3より



表層崩壊の原因はシーティングジョイント (元宇品海岸 2005.7)




花崗岩の表層崩壊の例(元宇品)シーティングジョイント(矢印)にそって崩壊





松枯れ(×)跡地の地下侵食


2014年8月23日





枯れたアカマツ






人為的要因

八木三丁目の土石流災害現場 1960年代に山ぎわまで開発されていた

1975年3月 国土地理院



今回の災害現場(8/21中国)



八木地域(阿武山)周辺図

8/21毎日新聞

国土地理院資料に越智加筆



山肌 表裏に痕跡


佐南区の八木、緑井地区を上空かった様子が一目瞭然で、その跡は ら望むと、背後の山の谷筋に土砂(葉脈のようにも見える。 が流れた痕跡が現れていた。山肌

る。その様子は山の裏側にもくっ きり。かなり上部から駆け下った 土砂災害に見舞われた広島市安 土砂が途中で合流し、ふもとに至

【望月亮一、写真も】




●八木地区の山肌
○大木地区の山肌
○大大地区の山肌
○大大地区の山脈
○大地区の山脈< 市中心部=いずれも広島市安佐南区で20日午後、本社へりから



八木地区は土石流地帯

土石流危険渓流や急傾斜崩壊危険地域には認定されていた



危険区域指定の遅れ

八木地区は 土砂災害防止法による 土砂災害警戒区域

(イエローゾーン)や


特別区域

(レッドゾーン)の 指定がされてなかった。



今回土石流が起きなかった所 (青線部分)





古い神社・仏閣は残っている


梅林小学校右上の森は神社

光広神社





今回土石流に見舞われなかった所も かつては土石流に(B, C, E)



土石流を防ぐために


砂防ダム (強度が大きいので1回は止められるが.....) 治山堰堤(えんてい) 強度が小さいので破壊されてしまう





今回は土砂を止めたが

2009年7月の防府の水害で土石流が頻発したが、砂防ダムは崩壊土砂を止めたが、満杯に。次は止められない。



安佐南区八木3丁目の治山堰堤

2014年8月23日





治山堰堤は満杯状態

2014年8月23日 安佐南区八木3丁目

下側の堰堤

上側の堰堤





避難勧告・指示の遅れ

広島市の八木 地区の避難勧 告は4時半

(中国新聞8/24より)

99年6.29災害の 教訓が活かされず

■避難勧告までの広島市の対応

19日午後 20日午前	9時26分	大雨洪水警報
	9時50分	防災情報メールで注意喚起
	10時	防災行政無線で注意喚起
	1時	安佐北区三入の雨量63 ^ミ ッ、安佐南 区八木、緑井が87 ^ミ ッ
	1時15分	気象台が土砂災害警戒情報発令
		広島市災害警戒本部、安佐南区・安佐北区・佐伯区災害警戒本部を設置
	2時	安佐北区三入の雨量82 ^ミ ッ、安佐南 区八木、緑井は108 ^ミ ッ
	3時	安佐北区三入の雨量171 * リ (※避難基準は140 * リ)
	min - apar	安佐南区八木・緑井の雨量194 🗓 (※避難基準は160 🗓)
	3時30分	安佐南区緑井8丁目の土石流を覚知
	4時	安佐北区三入の雨量281 シッ、安佐 南区八木・緑井は273 シッ
	4時1分	安佐南区八木3丁目の平屋倒壊、 女性生き埋めを覚知
	4時7分	安佐南区八木3丁目の3人生き埋 めを覚知
	4時15分	
	4時半	安佐南区八木・緑井に避難勧告

| 難基準は地中に残っている雨量を示す |広島市や広島県への取材に基づく。※選

災害にどう備える? 早めの避難!!

1. 危険地域がどこにあるか、調べておく

土石流危険渓流 や 急傾斜地崩壊危険地域 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) や

土砂災害特別区域(レッドゾーン)などの地域では、

一日の雨量が100mmを超え、まだ続くようなら避難する 長雨のあと、10分間雨量10mm以上が続いたら危険

(ドドドという音)

- 2. 雨雲レーダー画像の活用(5分毎、1時間先まで可)
- 3. 無理して外に出ないのも一つの方法
- 4. 間に合わないときは2階以上へ逃げ、山側を避ける

過去の教訓に学ぶ


温品川の水害記念碑(1926年9月)





土砂災害から身を守るには?

2014.8.21 中国新聞より



二葉山周辺では?


- 1. 松枯れ跡地(地盤保持力の低下)
- 2. 風化花崗岩地帯(表層崩壊)
- 3. 高所に岩塊群(土石流)

二葉山周辺の地形



二葉山周辺の土砂災害の可能性 土砂災害防止法による指定は?





二葉山周辺での土砂災害

- 1. 土石流災害
- 2. 斜面崩壊(崖崩れ)
- 3. 盛土崩壊(巨大地震)

二葉山の土石流跡

尾長天満宮の埋もれた鳥居





2009年7月の牛田東の土砂災害

牛田東1丁目の崖崩れ 2009年7月30日撮影






仏舎利塔北斜面の谷のようす 崩壊土砂が厚く堆積、土石流の拡大要因

右の写真の矢印の位置

☆印は2009年7月の土砂崩れ





松枯れ跡地(地盤保持力の低下)

折れたアカマツの枯れ木 二葉山北斜面

二葉山南斜面





倒木の問題点

(この跡に雨水が流入すると崩壊のきっかけに)






倒壊したシリブカガシとその崩壊地 二葉山北斜面





山頂付近には節理の発達した花崗岩


垂直方向の割れ目から地下に雨水が大量流入し、 水平方向の割れ目にそってすべりやすい。





小地すべり地形(赤い半円) 崩壊の引き金になる







牛田東1丁目周辺


C,D,Eで谷頭崩壊

C,D,E地点からの土石流



尾長山には細粒花崗岩





尾長山付近

節理(割れ目)の発達した花崗岩が多く、 割れ目にそって大量の雨水が流入すれば崩壊

山頂付近の細粒花崗岩の岩塊

松枯れ跡地の細粒花崗岩





牛田東4丁目付近

細粒花崗岩の小崩壊地



牛田東4丁目東側

岩盤の上に堆積した崩壊土砂

谷には崩壊土砂が大量に堆積 これが土石流を拡大強化する





牛田東四丁目

牛田東4丁目の治山堰堤 半分埋まっている(2008年5月)

ここに土石流が来たら...





災害は忘れた頃にやってくる

寺田寅彦

出雲神話(スサノオ伝説)には水害への備えの意識自然の猛威に備える謙虚さと自然の豊かさに対する敬意

原発の「安全神話」は自然に対する人間の「おごり」





二葉山は広島にとって特別の山




安全で安心な 普通の日常生活こそ 大切な宝物



雨量計から推測される降 雨分布図と土石流多発範 囲

2014年広島豪雨災害時の斜面崩壊・ 土石流について (速報その2:降雨と崩壊の分布)

(2014年8月21日 京都大学防災研究 所 地盤災害研究部門 松四雄騎)よ り



雨量計から推測される降 雨分布図と土石流多発範 囲

2014年広島豪雨災害時の斜面崩壊・ 土石流について (速報その2:降雨と崩壊の分布)

(2014年8月21日 京都大学防災研究 所 地盤災害研究部門 松四雄騎)よ り

